

# Rückruf



Halcyon ruft Überdruckfedern vorsorglich zurück

Im Rahmen der permanenten Qualitätskontrollen haben wir bei einem Teil der unten aufgeführten Produkte eine mögliche Gefahrenquelle festgestellt:

Von diesem freiwilligen Rückruf sind Eclipse, Evolve, Explorer und Pioneer MC-Systeme, sowie Bojen, Hebesäcke, Life Rafts und Surfshuttles, die mit einem Überdruckventil ausgestattet sind, betroffen. Hierbei kann es durch extreme Korrosion oder Rostbefall (siehe Bilder) zu einem Versagen des Ventils und Druckverlust kommen. Betroffen sind Produkte mit einer Herstellung im Zeitraum von Januar 2006 bis September 2008.

Die meisten Produkte werden ohne Probleme funktionieren, da nur eine kleine Anzahl davon betroffen ist. In Anbetracht der potentiell schwerwiegenden Folgen, sollten jedoch alle Überdruckfedern überprüft werden, um das Risiko zu minimieren.

Sollte die Seriennummer mit einer der folgenden Sequenzen beginnen, dann ist eine Überprüfung erforderlich:


16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, A6, B6, C6, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, A7, B7, C7, 18, 28, 29, 38, 48, 58, 68, 78 oder 88.



Bei Produkten ohne Seriennummer empfiehlt Halcyon den Kaufbeleg zur Bestimmung des Herstellungsdatums.

Das Überdruckventil kann von jedem Techniker überprüft werden, auf [www.halcyon.net/opv-recall-videos](http://www.halcyon.net/opv-recall-videos) gibt es einen detaillierten Überblick zu der Prozedur.

Ein **nicht** defektes Überdruckventil:  
Die Feder sieht „normal“ aus wenn  
Schmutz oder Verfärbung entfernt wurden.



Ein **defektes** Überdruckventil sieht wie folgt  
abgebildet aus. Bitte beachten Sie den  
extremen Rostbefall an der Feder und die  
Ablagerungen an Deckel und Dichtplatte



Um eine dauerhafte Funktionalität von MC Systemen oder SMB's zu gewährleisten, ist es wichtig, nach jedem Tauchgang das Produkt (Hülle und alle Kunststoff-, sowie Metallkomponenten) sorgfältig mit Süßwasser zu spülen. Hinweise zur Reinigung finden Sie im Benutzerhandbuch oder online auf : <http://www.halcyon.net/manuals>

Sollte ein Kunde glauben, dass es ein Problem mit seinem Überdruckventil gibt, auch wenn es außerhalb des genannten Zeitraums liegt, wird es kostenfrei überprüft und bei Bedarf ersetzt.

Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir uns bei Ihnen entschuldigen und bitten sich bei Fragen an die örtlichen Halcyon Händler, Vertriebspartner oder direkt an Halcyon zu wenden.

## Halcyon Headquarters Contact Information:

**1110 S. Main St., High Springs, FL 32643**

**Hours of operation: 8am - 5pm EST, M-F**

**1-800-HALCYON (800-425-2966) x307**

**techservices@halcyon.net**

## Halcyon Worldwide Distributor Contact

**Information can be found at:**

**<http://www.halcyon.net/distributors>**

